



**Obec Klieština, Obecný úrad v Klieštine č. 45, 018 02**

Ing. Miloš Pecho  
Nové stavby s.r.o.  
Nimnica 182  
020 71 Nimnica

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo  
12/2022

Vybavuje / ☎  
JUDr. Bačík  
042/4356174

V Klieštine dňa  
31.01.2022

Vec : Objednávka na statické posúdenie dreveného krovu a stropnej dosky na stavbe „Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba“.

V mesiaci máj 2015 Ing. Marek Šlesár ako statik vypracoval statický posudok v rámci projektovej dokumentácie na projekt stavby „Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba“, ktorú ako generálny projektant vypracovala spoločnosť ARKON ATELIÉR, s.r.o.

Podľa Technickej správy diel E1.1 Architektonicko-stavebné riešenie bod 4 Stavebno-technické a konštrukčné riešenie, časť Strešná konštrukcia, krov, strešná krytina jestvujúcej časti domu smútku je tvorená dreveným krovom typu pultovej strechy, ktorý sa zachováva pričom po demontáži plechovej krytiny je nutná jeho obhliadka a statické zhodnotenie, nebolo možné zhotoviť stavebnotechnický prieskum konštrukcie.

Súčasne na základe písomného oznámenia zhotoviteľa stavby zo dňa 21.6.2021 doručeného na obec Klieština citujem: „Bolo zistené, že pôvodná stropná doska nad jestvujúcou časťou má hrúbku len cca 60-70 mm, je z nekvalitného betónu a s nedostatočnou skorodovanou a miestami obnaženou výstužou. Zároveň stropná doska vykazuje veľké lokálne nerovnosti, ktoré nie je možné sanovať iba omietkou ako je uvažované vo výkaze výmer. Vzhľadom na skutočnosť, že sa má realizovať aj rekonštrukcia strechy, ktorá je na tejto stropnej doske založená, žiadame o komplexné posúdenie konštrukcií zodpovedným projektantom a o určenie ďalšieho postupu prác.“, bola dňa 9.7.2021 vykonaná obhliadka stavby za prítomnosti investora, zhotoviteľa stavby, stavebného dozoru a projektanta stavby so záverom: „je nevyhnutné zhotoviteľom stavby vykonať demontáž strešnej krytiny a po jej demontáži bude vykonaná obhliadka a statické zhodnotenie dreveného krovu, pričom súčasne bude statikom posúdená aj stropná doska nad zachovávanou časťou budovy.“ So záverom obhliadky nesúhlasil zhotoviteľ stavby a do dnešnej doby strešnú krytinu nedemontoval.

Na základe vyššie uvedeného bola dňa 27.09.2021 zaslaná písomná žiadosť Ing. Šlesárovi o vyjadrenie či vykoná statické posúdenie predmetných častí a ak predmetné posúdenie nebude realizovať nech udelí písomný súhlas na vykonanie statického posúdenia iným statikom. Ing. Šlesár vo svojom vyjadrení zaslaným na obec Klieština e-mailom dňa

10.10.2021 uviedol, že v rámci dohodnutého rozsahu pre spracovanie projektovej dokumentácie časť statika neboli staticky riešené jestvujúce konštrukcie krovu a dosky, ale len potrebné statické úpravy pre realizáciu nových otvorov v jestvujúcich nosných stenách. Na základe tejto skutočnosti nie je potrebný jeho súhlas na statické posúdenie a zhodnotenie predmetných konštrukcií iným autorizovaným statikom.

Pre objektívne posúdenie celej situácie bol oslovený súdny znalec v odbore stavebníctvo o odborné stanovisko, vrátane posúdenia nutnosti a dôvodnosti prerušenia prác z dôvodov uvádzaných zhotoviteľom diela z pohľadu technicko-technologických postupov na stavbe pomerom k zmluve o dielo, ktorá dielo špecifikuje.

Na základe uvedeného si u Vás objednávame statické posúdenie vyššie uvedených predmetných častí, teda dreveného krovu a stropnej dosky na stavbe „Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba“ a následné vypracovanie statického posudku na uvedené časti stavby v cene 180,- Eur vrátane DPH. Platba faktúrou, fakturačné údaje:

Bankové spojenie : IBAN : SK97 5600 0000 0028 3333 4004  
Prima Banka Slovensko, a. s. - pobočka Považská Bystrica  
DIČ : 2020694016  
IČO : 00692476

S pozdravom



**OBEC KLIESTINA**  
Klieština 45  
018 02 Dolná Mariková  
IČO: 00692476  
DIČ: 2020694016

*Bačík*  
JUDr. Rastislav Bačík  
starosta obce

Telefón  
042/4356174

E-mail  
kliestina@pegonet.sk

Internet  
www.kliestina.ocu.sk

IČO  
00692476